


URPT Wincc 嵌入式报表控件使用简要说明

1, Urpt_bin 报表控件文件夹存放位置


类似下图所示：Urpt_bin 文件夹必须放到 Wincc 当前项目里面，和 Library 处于同一目录



2, 添加报表控件


具体添加过程，很简单，如下图

2.1



2.2

添加完成后



添加完成后，.NET 控件下面会多出一个 URPT.UrptPro 控件

3, 使用控件，下图中就是我们添加好的 URPT 报表控件，使用他就像使用普通的按钮控件一样，拖入到画面里面，调整控件大小即可

